ALLEGATO 2

dipvvf.COM-FI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012666.20-06-2019.h.12:19

23

Comando dei Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. **18775** *(specificare nella risposta il numero di pratica)*

Firenze, data del protocollo

Al Dirigente Scolastico Stefano PAGNI FEDI
fiic820002@pec.istruzione.it

e p.c. Al P.I.S.S.L. di Firenze
pissl.firenze@postcert.toscana.it

p.c. Alla Prefettura di Firenze
protocollo.prefft@pec.interno.it

p.c. Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regione Toscana
drto@postacert.istruzione.it

p.c. Al Sig. Sindaco di VAGLIA
comune.vaglia@postacert.toscana.it

E
COMUNE DI VAGLIA
Comune di Vaglia
Protocollo N.0005372/2019 del 20/06/2019

Oggetto: Allocazione arredi antisismici nelle scuole Manzi e Barellai Ragione Sociale:
COMUNE DI VAGLIA - SCUOLA BARELLAI MANZI
Struttura scolastica sita in VIA UCCELLATOIO - LOC PRATOLINO n° 438/B nel Comune di VAGLIA
Legale Rappresentante: STEFANO PAGNI FEDI
Attività n.: 67.4.C - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011

Con riferimento alla nota pervenuta in data 24/05/2019 inerente l'oggetto, questo Comando ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la struttura Scolastica Barellai Manzi al fine di esaminare gli arredi antisismici predisposti dall'Amministrazione comunale in sostituzione dei normali banchi.

Tali arredi costituiti da elementi in legno lamellare di abete hanno un peso di circa 60 kg ciascuno e possono, secondo quanto dichiarato dalla ditta costruttrice, costituire un valido riparo in caso di cedimenti strutturali dovuti al sisma aumentando in modo consistente la possibilità di sopravvivenza in attesa di soccorsi.

Con riguardo ai soli aspetti di prevenzione incendi, di competenza di questo Comando, si rappresenta che né il D.M. 26.08.1992, né il più recente D.M. 07.08.2017 forniscono indicazione alcuna sui requisiti di reazione al fuoco degli arredi scolastici. Peraltro, occorre osservare che il comportamento al fuoco di tali banchi antisismici non sarà dissimile da quello dei banchi tradizionale, costituendo al limite solo un modesto aggravio del carico di incendio; ma anche quest'ultimo parametro non viene analizzato nei decreti citati e non ha comunque rilevanza – considerata la velocità di combustione del legno massiccio – ai fini dei tempi di esodo in caso d'incendio.

In conclusione è possibile affermare che tali arredi scolastici non costituiscono un aggravio delle condizioni di sicurezza ai fini antincendio. Ogni altra indicazione fornita nel corso del sopralluogo non risulta in linea con le disposizioni di legge ai fini della prevenzione incendi.

per IL COMANDANTE
DVD Ing. Giulio Vannicelli Casoni

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi di legge che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa